

# IMPRIMACIÓN EPOXI POLYLUX COD. 830

#### **DESCRIPCION**

Imprimación epoxi de dos componentes de baja viscosidad, curada con poliamida y formulada para sellar eficazmente superficies de cemento, hormigón. Posee excelentes propiedades de penetración y endurecimiento. Constituye la base adecuada para el Poliuretano Polylux 840.

#### **CAMPOS DE APLICACION**

Como sellador de suelos de cemento de garajes, almacenes, talleres e industria en general, donde se requieran suelos uniformes, resistentes a cualquier rodadura y exentos de polvo.

#### **DATOS TECNICOS**

Naturaleza:EpoxiAspecto:SatinadoColor:Blanco y grisDensidad:1,45 - 1,50 kg./lSecado a 23°C 60% HR:5 - 6 horas

**Repintado:** Mínimo: 12 horas Máximo: 2 días **Proporción de la mezcla:** Base: 3 partes Endurecedor: 1 parte

Vida de la mezcla: 4 - 6 horas

Aplicación:

Rodillo P. Airless(\*)

1ª capa: 15 - 20 % Máximo: 5 %

**Dilución:** 2ª capa: 0 - 5 % **Diluyente:** Diluyente 873

Diámetro Boquilla: - 0,018" - 0,021"

Presión Boquilla: - 150 bar

Espesor Recomendado: 70 - 80  $\mu$  secas Condiciones de aplicación, HR < 80%: 10 - 30 °C Limpieza Utensilios: Diluyente 872

**Rendimiento:** 1ª capa: 2ª capa:

5 - 7 m<sup>2</sup>/l (70 $\mu$  secas) 8 - 10 m<sup>2</sup>/l (50 - 60  $\mu$  secas)

Punto de Inflamación,

Seta Flash copa cerrada: Base: 28 °C Endurecedor: 28 °C

 Volumen Sólidos:
 58 - 60 %

 En envases de:
 10, 4 l y 750 ml.

(\*) Datos orientativos.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### **MODO DE EMPLEO**

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar secas, consistentes y limpias de contaminantes tales como aceites, grasas, lechada de cemento, eflorescencias, etc.

## Superficies no pintadas:

**Cemento u hormigón:** deben estar completamente fraguados (mínimo 28 días) y secos. Eliminar eflorescencias o lechad de cemento con agua a presión, dejando secar a fondo antes de pintar. Si la superficie es muy lisa conferir rugosidad mediante fresado o granallado, eliminando el polvo por aspiración. Aplicar las capas de imprimación necesarias hasta el grosor recomendado. Finalmente, aplicar las capas de acabado según especificaciones.

Otros Soportes.: Consultar.

**Superficies ya pintadas:** eliminar las manchas de aceites y grasas, la pintura vieja mal adherida y cualquier otro contaminante superficial mediante sistemas mecánicos, eliminando el polvo generado por aspiración. Seguidamente sellar las zonas sin pintura con la imprimación aplicada preferiblemente a brocha. Si las zonas con mala adherencia son muy extensas, acabar la preparación con una mano general de la imprimación. Finalmente, aplicar las capas de acabado según especificaciones.

#### **PRECAUCIONES**

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Marzo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Ulobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAI Tel: +351 229 865 450

